

Management Industriel et Logistique

Chapitre 20 – La gestion des équipements

Exercice Capa

Les mesures suivantes ont été réalisées à la sortie d'un procédé :

100, 102, 105, 99, 98, 97, 85, 92, 102, 107, 93, 95, 101,
105, 102, 99, 98, 102, 103, 98, 95, 96, 101, 105, 104.

Question

Évaluer les limites de capabilité du procédé. Si les spécifications imposent des fluctuations inférieures à 25, quel est le coefficient de capabilité ?